

Мебельная фабрика Пирамида


г. Краснодар, тел (861)227-87-87

e-mail: piramida389@yandex.ru

сайт: www.mebelpiramida.ru



Паспорт и инструкция по сборке кровати Морозко



Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.

Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофра-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Порядок сборки кровати.



Кровать универсальная (собирается и на левую, и на правую сторону).

В данной инструкции мы рассмотрим один вариант, для сборки на другую сторону собирайте в зеркальном отражении.

Для сборки вам потребуется отвертка крестовая, дрель, сверло 5мм.

1. Собираем лестницу.

- 1.1. В бока лестницы 18 и 19 вбиваем подпятники, вкручиваем шток эксцентриковой стяжки и ставим шканты.
- 1.2. Установить на бока подпорки ступенек 15, ступеньки 25 и распорки лестницы 14.
- 1.3. Затянуть эксцентриковые стяжки.




2. Собираем спальное место.

- 2.1. Соединяем эксцентриковыми стяжками, бортики 10 и 13 с бортиками 7 и 8.
- 2.2. Прикручиваем евровинтами бортики к спальному месту 1.

3. Собираем шкаф.

- 3.1. Так как изделие универсальное не ошибитесь с выбором стороны.
- 3.2. К дну шкафа 5 прикрутить опоры 20 мм.
- 3.3. В бока 6 и 9 вкрутить короткий шток стяжки полкодержателя.
- 3.4. Евровинтами прикрутить бока 3, 4, 6 и 9 к дну 55.
- 3.5. В полки 11 и 12 вставить стяжку-полкодержатель и установить их между боками 6 и 9.
- 3.6. К бокам 3 и 4 прикрутить штангодержатели и установить штангу.




4. Собираем стол.

- 4.1. В бок 2 прибить подпятники.
- 4.2. Столешницу 16 прикрутить евровинтами к боку 2 а затем к боку 4.
- 4.3. Прикручиваем евровинтами полку 22, царги 20 и 21 к бокам 2 и 3.
- 4.4. Устанавливаем горизонты 24 на полку 22 и прикручиваем их к полке и 22 и царге 21.
- 4.5. Прикручиваем полку 23 к боку 2 и царге 20.

5. Собираем кровать.


- 5.1. В спальное место 1 вставляем шканты и вкручиваем шток эксцентриковой стяжки.
- 5.2. Устанавливаем спальное место на бока 2, 3 и 4.
- 5.3. Затягиваем эксцентриковую стяжку.
- 5.4. Прикручиваем петли на дверь 17, ответные планки петли прикручиваем на бок 6.
- 5.5. Устанавливаем дверь 17 и прикручиваем к ней ручку.
- 5.6. Прибиваем заднюю стенку 26.




5.7. Регулируем зазоры, ставим декоративные заглушки на эксцентрики и евровинты.

6. В удобном месте ставим лестницу, и фиксируем ее межсекционными стяжками.

ВНИМАНИЕ! В КОМПЛЕКТ КРОВАТИ МАТРАЦ НЕ ВХОДИТ! МАКСИМАЛЬНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА МАТРАЦА 20 СМ.






СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Спальное место	1834	834	1
2	Бок левый R	1412	832	1
3	Бок правый	1380	816	1
4	Бок шкафа	1380	478	1
5	Дно шкафа	833	777	1
6	Бок фронтальный	1380	421	1
7	Бортик кровати R	1832	284	2
9	Внутренний бок	1380	333	1
10	Малый бортик	800	218	1
11, 12	Горизонт	329	300	3
13	Малый бортик	800	100	1
14	Распорка	350	100	2
15	Подпорка	350	76	5
Комбинированные				
16	Столешница R	1041	826	1
17	Дверь	1376	480	1
18	Вертикальная	1412	300	1

19	Вертикальная	1412	300	1
20	Царга	1041	330	1
21	Царга	1041	300	1
22	Полка	1041	164	1
23	Полка под принтер R	480	300	1
24	Распорка R	284	160	2
25	Ступенька	350	100	5
ХДФ				
26	Задняя стенка	1412	387	2


Вариант сборки на другую сторону



РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЗОРОВ ДВЕРЕЙ НА ПЕТЛЯХ



ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

	Евровинт	74
	Стяжка эксцентриковая	35
	Шкант	75
	Заглушка для евровинта	74
	Заглушка для эксцентрика	35
	Стяжка-полкодержатель	12
	Шток эксцентриковый короткий	12
	Шуруп 3,5x16	32
	Гвозди 2,0x20	30
	Подпятник	7
	Ключ шестигранный 4мм	1
	Межсекционная стяжка 5мм	4
	Опора 20 мм	5
	Ручка-скоба C36	1
	Шайба под ручку	2
	Шуруп для ручки 4,2*30	2
	Петля 45	3
	Винт 6,3*10,6	6
	Штангодержатель овальный	2
	Штанга овальная	1
	Планка соединительная для ХДФ	1

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

При бережном уходе и выполнении правил эксплуатации срок службы изделия можно существенно увеличить.

Правила ухода и эксплуатации.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65%(допускается + или — 15% от заданной величины).

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры — необходимо периодически подтягивать ее.

4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоения пленки).

5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.

8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА

г. Краснодар, тел. факс (861)227-87-87